


		RAPPORTO DI ISPEZIONE PROGRAMMATA DISPERSIONI GAS		Pag. 1 Di 1	
Rapporto n° 007B_ASCOLIRETEGAS		Cod. Imp. Distribuzione:		Comune: ORTEZZANO	
Ispezione eseguita il giorno: 14/11/2023 Dalle ore: 8,00 Alle ore: 12,00			Dalle ore: 13,00	Alle ore: 18,00	
Gas distribuito: <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Gas naturale (metano)			Pressione di esercizio della condotta ispezionata:	<input checked="" type="checkbox"/> AP/MP <input type="checkbox"/> BP	
Strumento utilizzato:	Autov. attrezzato Modello: GAZOMATINSPECTRA VSR	Strum. portatile Modello: HUBERG METREX	Matr.: 24590	Matr.: 50046	Scad. Tarat: 20/03/2024 Scad. Tarat.: 04/09/2024

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
FEEDER CONFINE MONTALTO - CONFINE MONTE VIDON COMBATTE (80m ped.)	Pedonale Automezzo	Terreno umido Brezza Presenza idrocarburi Presenza di biogas Tubazione parallela	

Totale rete MP ispezionata con automezzo	6.395,00 m
Totale rete MP ispezionata con ricerca pedonale	80,00 m
Totale rete MP ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete MP Ispezionata	6.475,00 m

Firma dell'operatore: Lorenzo Grieco 		Totale presunte dispersioni rilevate		0	
Firma Responsabile ASCOLI RETE GAS S.R.L. per ricevuta:					→